



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روز ترین پرتال آزمونهای شغلی کشور (پرتال دانش)  
با ارائه خدمات رایگان، آموزشی، راهنمایی آزمونهای شغلی و...  
برای دانشجویان

- ۱) راهنمای آزمون‌های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)  
شامل آزمونهای وکالت (اسکودا و مشاوران قوه)، قضاویت، اختبار، سردفتری، دفتریاری و ...
- ۲) راهنمای آزمون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به همراه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- ۳) راهنمای آزمون‌های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- ۴) ارائه جزوات و منابع رایگان برای آمادگی در آزمونهای شغلی
- ۵) آخرین اخبار آزمونهای شغلی، از خبرگزاری‌های پربازدید
- ۶) معرفی روش‌های مقاله و پایان‌نامه نویسی و ارائه پکیج‌های آموزشی مربوطه
- ۷) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- ۸) معرفی آموزشگاه‌های معترض جهت آزمونهای شغلی

.... (۹)



کد کنترل

506

F

506F

## آزمون (نیمه‌تمیرگز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنجشنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

### مهندسی مکانیک – ساخت و تولید (کد ۲۳۲۱)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – ریاضیات مهندسی – آنالیز شکل دادن فلزات – مثالورژی در تولید – ابزارشناسی و ماشین کاری پیشرفته	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نمایه اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مرورات رفتار می‌شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

### مجموعه دروس تخصصی (ریاضیات مهندسی - آنالیز شکل دادن فلزات - متالورژی در تولید - ابزارشناسی و ماشین کاری

پیش رفته:

$$\text{مسئله } 1 \quad \begin{cases} 2y'' + y = 0, 0 < x < \pi \\ y(0) = 1 \\ y(\pi) = a \end{cases}$$

$n \in \mathbb{N}$  مفروض است. اگر  $y_s(n)$  تبدیل فوریه سینوسی تابع  $y(x)$  به ازای  $N$  باشد و  $Y_s(3) = \frac{10}{17\pi}$ ، مقدار  $a$  کدام است؟

۱)  $\frac{10}{8}$   
۲)  $\frac{10}{7\pi}$   
۳)  $\frac{10}{\pi}$   
۴)  $\frac{10}{\pi^2}$

معادله  $y'' + \lambda y = 0 ; x \in (0, \pi)$  را به همراه شرایط کرانه‌ای  $y(0) = y(\pi) = y'(0) = y'(\pi)$  به ازای مقدار ویژه  $\lambda$  در نظر بگیرید. کدام مورد درست است؟

(۱) هر دو تابع  $\sin(nx)$  و  $\cos(nx)$ ، توابع ویژه متناظر با  $n$  مین مقدار ویژه مثبت هستند.

(۲) تنها برای مقدار ویژه صفر، تابع ویژه ساده (یک تابع ویژه مستقل خطی) است.


(۳) برخی توابع ویژه (متمايز) مسئله، در بازه  $[0, \pi]$  بر یك دیگر عمود نیستند.

(۴) کوچکترین مقدار ویژه مثبت،  $\lambda = 1$  است.

۳- فرض کنید سری فوریه تابع  $f(x) = \begin{cases} -4k & -2 \leq x \leq 1 \\ kx + 5 & 1 < x \leq 2 \end{cases}$  در  $x = 1$  به همگرا باشد. مقدار  $k$  کدام است؟

۱) صفر  
۲) ۱  
۳)  $\frac{5}{4}$   
۴) ۲

-۴ تعدادی از ضرایب سری فوریه مختلط تابع  $g$  در شکل زیر نشان داده شده است. روند مشاهده شده برای تابع در دو طرف، تا بینهایت ادامه دارد. کدام مورد درست است؟



- (۱)  $g$  موهومی و فرد است.
- (۲)  $g$  موهومی و زوج است.
- (۳)  $g$  حقیقی و فرد است.
- (۴)  $g$  حقیقی و زوج است.

-۵ فرض کنید در مسئله ۱  $g, g', g''(x) = \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \int_0^\infty \sin(wt) \sin(wx) g(t) dt dw$ ;  $g(0) = 0$ ;  $g'(0) = 1$ ;  $g''(0) = 0$ .  $g$  حقیقی و فرد است. (۱) کدام است؟

- (۱)  $\frac{2}{\pi}$
- (۲)  $\frac{\pi}{2} \sin(\frac{2}{\pi})$
- (۳)  $\frac{\pi}{2} \sinh(\frac{2}{\pi})$
- (۴)  $\frac{2}{\pi} \sinh(\frac{\pi}{2})$

-۶ مسئله ۱، ۲  $u_t(x, t) + u_x(x, t) + u(x, t) = 0$ ;  $u(0, t) = \sin(t)$ ;  $u(x, 0) = 0$ ;  $x > 0, t > 0$ .  $u$  را در نظر بگیرید. مقدار (۱، ۲) کدام است؟

- (۱)  $\frac{\sin 1}{e^1}$
- (۲)  $\frac{\sin 2}{e^2}$
- (۳)  $\frac{\sin 1}{e}$
- (۴)  $\frac{\sin 2}{e}$

-۷ فرض کنید  $u = u(x, t)$  جواب مسئله انتقال حرارت زیر باشد. مقدار  $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{1}{9}\right)$  کدام است؟

$$\begin{cases} u_t = 9u_{xx}, 0 < x < \pi, t > 0 \\ u_x(0, t) = u_x(\pi, t) = 0, t \geq 0 \\ u(x, 0) = \cos^2 x, 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

- (۱)  $\frac{1}{2}(1 - e^{-9})$
- (۲)  $\frac{1}{2}(1 - e^{-4})$
- (۳)  $\frac{1}{2}(1 + e^{-9})$
- (۴)  $\frac{1}{2}(1 + e^{-4})$

-۸ جواب مسئله لاپلاس زیر در مختصات قطبی کران دار است. کدام است؟

$$\begin{cases} u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} = 0; 0 < r < 1, -\pi < \theta \leq \pi, \\ u(1, \theta) = (2 + \cos \theta) \sin \theta; -\pi < \theta \leq \pi, \end{cases}$$

$$2 + \frac{1}{2} r^2 \cos \theta \quad (1)$$

$$2r + \frac{1}{2} r \cos \theta \quad (2)$$

$$2r + r^2 \cos \theta \quad (3)$$

$$2 \cos(\ln r) + \frac{1}{2} \cos(2 \ln r) \cos \theta \quad (4)$$

-۹ مسئله الکترواستاتیک در ناحیه  $r^2 u_{rr} + r u_r + u_{\theta\theta} = 0$  با شرایط مرزی  $|u| < \frac{\pi}{2}$  و  $0 < r < 2$  باشد.

$u\left(\frac{3}{2}, \frac{\pi}{3}\right) - u\left(\frac{2}{3}, \frac{\pi}{6}\right)$  را در نظر بگیرید. مقدار  $u(0.5, \theta) = -\pi$  و  $u(2, \theta) = \pi$ .  $u_\theta\left(r, \pm \frac{\pi}{2}\right) = 0$  کدام است؟

$$2\pi \log_4\left(\frac{9}{4}\right) \quad (2)$$

$$2\pi \ln\left(\frac{9}{4}\right) - \pi \quad (1)$$

$$2\pi \log_4(9) + \pi \quad (4)$$

$$2\pi \log_4(9) \quad (3)$$

-۱۰ فرض کنید تابع لگاریتم با شاخه اصلی یعنی  $\text{Arg}z \leq \pi < -\pi$ , تعریف شده باشد. مقدار  $\ln\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}\right)^2$  کدام است؟

$$\frac{4\pi}{3}i \quad (1)$$

$$\frac{2\pi}{3}i \quad (2)$$

$$-\frac{2\pi}{3}i \quad (3)$$

$$-\frac{4\pi}{3}i \quad (4)$$

-۱۱ فرض کنید  $\sum_{n=-\infty}^1 |a_n| \cdot \frac{1}{z^n \sinh(z)} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$  در ناحیه همگرایی سری کدام است؟

$$\frac{427}{360} \quad (1)$$

$$\frac{413}{360} \quad (2)$$

$$\frac{307}{360} \quad (3)$$

$$\frac{293}{360} \quad (4)$$

-۱۲ فرض کنید  $f(z) = \sin(x) \cosh(ay) + i\sin(y) \cosh(x)$  تحلیلی باشد. مقدار  $\int_C f(z) dz$  که در آن  $C$  پاره خط جهتدار از

$$(z = x + iy) \text{ میباشد، کدام است؟} \quad \left( \frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2} \right)$$

$$1 + i \sinh \frac{\pi}{2} \quad (1)$$

$$i + \sinh \frac{\pi}{2} \quad (2)$$

$$i - \sinh \frac{\pi}{2} \quad (3)$$

$$1 - i \sinh \frac{\pi}{2} \quad (4)$$

-۱۳ مقدار  $\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{e^{(z+1)/z}}{z} dz$  کدام است؟

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(k+1)!} \quad (1)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(2k)!} \quad (2)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!(2k)!} \quad (3)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k!)^2} \quad (4)$$

-۱۴ مقدار  $\int_0^\pi \sin(e^{ri\theta}) \sin^r(\theta) d\theta$  کدام است؟ ( $i = \sqrt{-1}$ )

$$-\frac{\pi}{4} \quad (1)$$

(2) صفر

$$\frac{\pi}{4} \quad (3)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (4)$$

-۱۵- مقدار  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^n \cos x}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$  کدام است؟

$$\frac{\pi}{3}(e^{-2} - 2e^{-1}) \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{3}(2e^{-2} - e^{-1}) \quad (4)$$

$$\frac{\pi}{2}(e^{-2} - 2e^{-1}) \quad (1)$$

$$\frac{\pi}{2}(2e^{-2} - e^{-1}) \quad (3)$$

-۱۶- کرنش حقيقی مؤثر در لحظه گلويی شدن (کرنش ناپايداري) ماده‌ای که تابع رابطه  $\bar{\sigma} = k\bar{\epsilon}^n$  است، در شرایط آزمایش کشش دومحوره متعادل کدام است؟

$$n \quad (2)$$

$$\frac{2}{3}n \quad (1)$$

$$2n \quad (4)$$

$$\frac{3}{2}n \quad (3)$$

-۱۷- حداقل مقدار کاهش سطح مقطع در فرایند کشش سیم، در حالتی که ضریب بازدهی یک باشد، چند درصد است؟

$$63 \quad (2)$$

$$50 \quad (1)$$

$$82 \quad (4)$$

$$72 \quad (3)$$

-۱۸- اگر مدول یانگ و ضریب پواسون قطعه مکعب مستطیلی به ابعاد  $40 \times 60 \times 80 \text{ mm}$  به ترتیب  $200 \text{ GPa}$  و  $0.29$  باشد و فشار هیدرواستاتیک باعث تغییر طول  $24 \mu\text{m}$  در ضلعی به طول  $80 \text{ mm}$  شود، مقدار فشار هیدرواستاتیک چند مگاپاسکال است؟

$$132/8 \quad (2)$$

$$120/9 \quad (1)$$

$$150/8 \quad (4)$$

$$142/9 \quad (3)$$

-۱۹- نیروی مورد نیاز برای تغییر شکل مکعب مربعی به طول  $80 \text{ میلیمتر}$  چند تن است، در صورتی که نیروی فشاری در

دو وجه دیگر مکعب  $160 \text{ ton}$  و تنش تسلیم جسم  $\frac{\text{ton}}{\text{cm}^2} 60$  باشد؟ (از معیار فون میزز استفاده شود).

$$386 \quad (2)$$


$$368 \quad (1)$$

$$638 \quad (4)$$

$$524 \quad (3)$$

-۲۰- در یک فرایند به نام Stretch Flanging یک ورق با قطر اولیه  $d_B$  با یک سوراخ به قطر  $d_0$  توسط پانچ به قطر  $d_h$  مطابق شکل تغییر شکل می‌دهد. معمولاً در اثر افزایش قطر سوراخ بیش از حد در محل  $B'$  گلوبی (Necking) به وجود می‌پیوندد. اگر جنس ماده آیزوتrop و  $n=0.2$  نمای سخت‌شوندگی در رابطه  $\sigma = K(\epsilon)^n$  باشد، برای  $d_0 = 1$  اینچ حداکثر  $d_h$  بر حسب اینچ در این شرایط که قطعه در  $B'$  دچار گلوبی نشود، به کدام یک

از گزینه‌های زیر نزدیک‌تر است؟ ( $\epsilon^{0.1} = 1/1$ )




$$1/1 \quad (1)$$


$$1/2 \quad (2)$$

$$1/3 \quad (3)$$

$$1/4 \quad (4)$$



- ۲۱ - یک لوله فولادی نازک مطابق شکل در حالی که از درون آن می‌توان یک میله صلب عبور داد، تحت کشش قرار می‌گیرد. با توجه به شکل زیر، گزینه درست‌تر کدام است؟



- (۱) در شرایطی که میله درون لوله قرار داشته باشد و اصطکاک بین میله صلب و لوله وجود نداشته باشد، میزان کشیدگی لوله تا قبل از گسیختگی بیشتر خواهد شد.
  - (۲) در شرایطی که میله صلب درون لوله قرار داشته باشد، میزان کشیدگی لوله تا قبل از گسیختگی بیشتر خواهد شد.
  - (۳) اگر میله صلب از درون لوله خارج گردد، میزان کشیدگی لوله تا قبل از گسیختگی بیشتر خواهد شد.
  - (۴) وجود میله صلب درون لوله تأثیری بر حد کشیدگی لوله ندارد.
- ۲۲ - در فرایند کشش عمیق (Deep Drawing) یک ورق استوانه‌ای که شماتیک یک قطاع از آن در شکل نشان داده شده، کرنش در ناحیه‌های مختلف آن چگونه است و چه عیبی در هر ناحیه می‌تواند ایجاد شود؟



- (۱) در ناحیه کف، کرنش کششی دو محوری یکسان (Equal Biaxial Stretching) وجود دارد و عیب پارگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، هم کرنش کششی و هم کرنش فشاری وجود دارد و در این ناحیه، عیب نازک‌شدگی ایجاد می‌شود.
- (۲) در ناحیه کف، کرنش صفحه‌ای وجود دارد و عیب پارگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، کرنش کششی دو محوری یکسان وجود دارد و در این ناحیه، عیب چروکیدگی ایجاد می‌شود.
- (۳) در ناحیه کف، کرنش فشاری وجود دارد و عیب نازک‌شدگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، کرنش صفحه‌ای وجود دارد و در این ناحیه، عیب پارگی ایجاد می‌شود.
- (۴) در ناحیه کف، کرنش کششی دو محوری یکسان وجود دارد و عیب نازک‌شدگی در ناحیه‌ای که در تماس با شعاع گوشه سنبه است، ایجاد می‌شود. در ناحیه فلنچ، هم کرنش کششی و هم کرنش فشاری وجود دارد و در این ناحیه، عیب چروکیدگی ایجاد می‌شود.

-۲۳- برای تعیین داده‌های تنش سیلان (Flow Stress) در تحلیل (یا شبیه‌سازی) فرایندهای شکل‌دهی حجمی فلزات (Bulk Forming)، کدام مورد زیر مناسب است؟

(۱) آزمایش کشش، با استفاده از منحنی تنش - کرنش حقیقی

(۲) آزمایش فشار، با استفاده از منحنی تنش - کرنش حقیقی

(۳) آزمایش فشار، با استفاده از منحنی تنش - کرنش مهندسی

(۴) آزمایش کشش، با استفاده از منحنی تنش - کرنش مهندسی

-۲۴- با افزایش نیرو، نیروی اصطکاک برشی و نیروی اصطکاک کولمب به ترتیب چگونه تغییر می‌کند؟


(۱) هر دو افزایش پیدا می‌کند.

(۲) کاهش - افزایش

(۳) هر دو ثابت می‌مانند.

(۴) ثابت - افزایش

-۲۵- با روش حد پایین، گشتاور خمی  $M$  چه ضریبی از  $ka^2$  است؟



(۱)  $0/4$

(۲)  $0/5$

(۳)  $0/6$

(۴)  $0/7$

-۲۶- آلیاژهایی که می‌توانند از یک ساختار کریستالی به ساختار دیگر تبدیل شوند، چه نام دارد؟

(۱) پلیمورف (۲) آلوتروپ (۳) مزومورف (۴) آمورف

-۲۷- مواد نازک، دارای تافنس شکست ..... نسبت به مواد ضخیم‌تر بوده و افزایش سرعت، وارد کردن نیرو تافنس شکست را ..... می‌دهد.

(۱) بیشتری - کاهش

(۲) کمتری - کاهش

(۳) کمتری - افزایش

(۴) بیشتری - افزایش

-۲۸- در آزمایش ضربه، دمای تبدیل شکست یک ماده به کدام موارد بستگی دارد؟

(۱) دمای آزمایش - حالت تنش اعمالی (۲) دمای آزمایش - سرعت تغییرشکل

(۳) سرعت تغییرشکل - حالت تنش اعمالی (۴) سرعت تغییرشکل - مقدار تغییرشکل اعمالی

-۲۹- تدبیر لازم و مؤثر در بهبود مقاومت خش فلزات، کدام است؟

(۱) کاهش ناخالصی - تشکیل دانه‌های هم محور و یکنواخت

(۲) ریزدانه نمودن - افزایش نقطه ذوب - یکنواختی ساختار

(۳) درشتدانه نمودن - افزایش نقطه ذوب - افزایش استحکام با محلول جامدسازی

(۴) ریزدانه نمودن - افزایش نقطه ذوب - افزایش استحکام با محلول جامدسازی و کارسرد

-۳۰- ضریب تراکم (APF) برای یک ساختار FCC چند درصد است؟

(۱) ۵۲ (۲) ۶۸

(۳) ۷۲ (۴) ۷۴

-۳۱- با افزایش کدام موارد سختی پذیری فولاد (Hardenability) بهبود می‌یابد؟

(۱) رسوبات سخت

(۲) مقدار کربن و عناصر آلیاژی همراه با درشت‌نمودن دانه‌های بلوری

(۳) کربن و کاربیدها و ریزساختار نمودن فازها

(۴) عناصر حل شونده، کربن و ریز نمودن دانه‌های بلوری

- ۳۲ - چگونگی تغییر ریزساختار فولاد فریت - مارتینزیتی در عملیات ترمودینامیکی (Thermo-mechanical) و تأثیر آن بر خواص مکانیکی کدام است؟


۱) شکل دهی داغ که کاهش تنش و سیلان بهتر فولاد و ساختار یکنواخت و همگن با استحکام و چقلمگی خوب را ممکن می سازد.

۲) کنترل ریزساختار و ریز نمودن دانه ها به علت تبلور مجدد در هر مرحله و تشکیل فاز سخت مارتینزیت بر اثر افزایش سرعت خنک کاری در پایان فرایند شکل دهی، منشأ افزایش استحکام و چقلمگی فولاد می شود.

۳) فرایند شکل دهی، باعث کارسختی و آبیل، باعث تبلور مجدد شده و تکرار متناوب آنها باعث کاهش ضخامت ورق و در پایان سرد کردن سریع

۴) فولاد کم کربن که در دمای بالا گرم و از منطقه دو فازی  $\gamma + \alpha$  سریع خنک شود، ساختار فریت - مارتینزیتی خواهد داشت.

- ۳۳ - چقلمگی شکست آلیاژ های صنعتی و تمرکز تنش (σ<sub>c</sub>) در نوک ترک در شکل زیر به چه خصوصیتی از ماده بستگی دارد؟



۱) افزایش استحکام تسلیم ماده، مهم ترین عامل مقاومت شکست است.

۲) افزایش تنش سیلان به واسطه کارسختی و استحکام نهایی ماده برای شکست ماده معیار است.

۳) افزایش عناصر آلیاژی موجب افزایش استحکام، سختی و باعث بهبود مقاومت شکست می شود.

۴) تمرکز تنش در نوک ترک به اندازه ناحیه پلاستیک و شکل پذیری آلیاژ بستگی دارد.

- ۳۴ - تأثیر ریزنمودن دانه های بلوری بر خواص مکانیکی آلیاژ های صنعتی در دمای محیط کدام است؟

۱) افزایش استحکام، چقلمگی شکست، کاهش دمای انتقال از حالت نرم به ترد فولاد و آلیاژها

۲) در هنگام انجماد با افزایش جوانه زنی و تحت تبرید ممکن و موجب یکنواختی ساختار

۳) در فرایند شکل دهی داغ انرژی ذخیره شده درون فلز، باعث افزایش جوانه زنی، ریزشدن دانه ها، بهتر شدن سختی و استحکام

۴) افزایش تحت تبرید و بهم زدن مذاب، موجب ریزشدن دانه ها، یکنواختی ساختار و مقاومت شکست

- ۳۵ - عوامل مؤثر بر کاهش دمای انتقال از حالت نرم به ترد در فولاد Ductile Brittle Transition Temp (D.B.T.T) کدام است؟

۱) عناصر آلیاژی که مقاومت شکست را در دمای پایین افزایش می دهند.

۲) کنترل فرایند ذوب و شکل دادن فولاد برای تکامل ریزساختار یکنواخت و همگن

۳) کاهش کربن و ناخالصی، درشت کردن دانه ها و بهبود شکل پذیری فولاد

۴) کاهش کربن و اندازه دانه های بلوری و بهبود چقلمگی با ریزساختار یکنواخت و همگن

- ۳۶ - جهت بهینه کردن پارامترهای ماشین کاری (سرعت برش و پیشروی و عمق برش) کدام معیار از نظر محاسباتی راحت تر است؟

۱) حداقل عمر ابزار      ۲) حداقل سود      ۳) حداقل هزینه تولید      ۴) حداقل زمان تولید

- ۳۷ - اصطکاک در برش فلزات در سطح براده چگونه است؟

۱) فقط لغزنده      ۲) فقط چسبنده      ۳) چسبنده و لغزنده      ۴) ضریب اصطکاک ثابت

- ۳۸ - جهت انتخاب اینسربت کاربایدی (تیغچه) برای تولید یک قطعه در ماشین CNC، کدام مشخصات باید معلوم شود؟

۱) مشخصات اینسربت و نوع ابزار گیر      ۲) گرید و مشخصات اینسربت

۳) گرید اینسربت و نوع ابزار گیر      ۴) گرید و مشخصات اینسربت و نوع ابزار گیر

- ۳۹- در برش فلزات (تراشکاری) ماکریم درجه حرارت در کجا اتفاق می‌افتد؟
- (۱) سطح براده ابزار نزدیک لبه برنده
  - (۲) لبه برش فرعی
  - (۳) صفحه برش
  - (۴) سطح آزاد ابزار
- ۴۰- مکانیسم‌های اصلی و مؤثر در سایش حفره‌ای و سایش پهلوی ابزار به ترتیب کدام‌اند؟
- (۱) سایش ساینده - سایش ساینده و نفوذ
  - (۲) سایش ساینده و نفوذ - سایش ساینده
  - (۳) سایش ساینده و نفوذ - سایش ساینده و خستگی
  - (۴) سایش ساینده و خستگی - سایش ساینده و چسبندگی
- ۴۱- در عملیات ماشین‌کاری قطعه کار فولادی و در عملیات پرداخت‌کاری، افزایش قابلیت ماشین‌کاری به ترتیب به معنی کدام است؟
- (۱) افزایش در نرخ سایش ابزار و افزایش در زبری سطح قطعه
  - (۲) افزایش در نرخ سایش ابزار و کاهش در زبری سطح قطعه
  - (۳) کاهش در نرخ سایش ابزار و کاهش در زبری سطح قطعه
  - (۴) کاهش در نرخ سایش ابزار و افزایش در زبری سطح قطعه
- ۴۲- چه تعداد از عبارات زیر جزو عوامل مؤثر در ایجاد حرارت در فرایندهای ماشین‌کاری مؤثراند؟
- گرمای ویژه و قابلیت هدایت حرارتی قطعه کار
  - گرمای ویژه و قابلیت هدایت حرارتی ابزار
  - نرخ براده‌برداری، نیروهای برش، طول تماس و میزان اصطکاک ایجاد شده بین ابزار، براده و قطعه کار
- (۱) صفر
  - (۲) یک
  - (۳) دو
  - (۴) سه
- ۴۳- برای یک جنس مشخص از قطعه کار، زاویه صفحه برش تابعی از .....
- (۱) زاویه براده ابزار و ضریب اصطکاک در طول سطح براده ابزار نیست.
  - (۲) زاویه براده ابزار و ضریب اصطکاک در طول سطح براده ابزار است.
  - (۳) ضریب اصطکاک است و به زاویه براده ابزار بستگی ندارد.
  - (۴) زاویه براده ابزار است و به ضریب اصطکاک بستگی ندارد.
- ۴۴- شرایط تشکیل براده با لبه انباشت، کدام است؟
- (۱) ماشین‌کاری فلزات بسیار نرم، سرعت برش پایین، روانکاوی با بازدهی کم
  - (۲) ماشین‌کاری فلزات بسیار نرم، سرعت پیشروی پایین، روانکاوی با بازدهی کم
  - (۳) ماشین‌کاری فلزات سخت، سرعت برش پایین، روانکاوی با بازدهی کم
  - (۴) ماشین‌کاری فلزات سخت، سرعت پیشروی پایین، روانکاوی با بازدهی کم
- ۴۵- در استاندارد ISO، ابزارهای کاربیدی در چند پایه (گرید) و بر چه اساسی تقسیم‌بندی شده‌اند؟
- (۱) ۶ - مورد مصرف
  - (۲) ۳ - خواص مکانیکی
  - (۳) ۶ - خواص مکانیکی





شماره سوال	گزینه صحیح						
1	3	26	2	51		76	
2	2	27	1	52		77	
3	2	28	3	53		78	
4	1	29	3	54		79	
5	4	30	4	55		80	
6	3	31	2	56		81	
7	2	32	2	57		82	
8	3	33	4	58		83	
9	2	34	1	59		84	
10	3	35	4	60		85	
11	1	36	4	61		86	
12	1	37	3	62		87	
13	4	38	4	63		88	
14	1	39	1	64		89	
15	4	40	2	65		90	
16	4	41	3	66		91	
17	2	42	4	67		92	
18	3	43	2	68		93	
19	1	44	1	69		94	
20	2	45	1	70		95	
21	3	46		71		96	
22	4	47		72		97	
23	2	48		73		98	
24	3	49		74		99	
25	2	50		75		100	